


Zugvorrichtung für Silentlager (1)



- 1 Aufnahmeadapter für Spannmutter M20 mit O-Ring
- 2 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel
- 3 Bundmutter M10x1,25 82 Stück)
- 4 Bundmutter M12 (2 Stück)
- 5 Bundmutter M14 (2 Stück)
- 6 Bundmutter M16 (2 Stück)
- 7 Zugspindel M10x1,25
- 8 Zugspindel M12
- 9 Zugspindel M14
- 10 Zugspindel M16
- 11 Druck-/Stützhülse kurz Ø 30 / 22 mm
- 12 Druck-/Stützhülse kurz Ø 40 / 32 mm
- 13 Druck-/Stützhülse kurz Ø 46 / 38 mm
- 14 Druck-/Stützhülse kurz Ø 50 / 42 mm
- 15 Druck-/Stützhülse kurz Ø 54 / 46 mm

Zugvorrichtung für Silentlager (2)



- 16 Druck-/Stützhülse kurz
Ø 58 / 50 mm
- 17 Druck-/Stützhülse kurz
Ø 64 / 56 mm
- 18 Druck-/Stützhülse kurz
Ø 66 / 58 mm
- 19 Druck-/Stützhülse kurz
Ø 70 / 62 mm
- 20 Druck-/Stützhülse kurz
Ø 72 / 64 mm
- 21 Druck-/Stützhülse lang
Ø 44 / 36 mm
- 22 Druck-/Stützhülse lang
Ø 50 / 42 mm
- 23 Druck-/Stützhülse lang
Ø 56 / 48 mm
- 24 Druck-/Stützhülse lang
Ø 62 / 54 mm
- 25 Druck-/Stützhülse lang
Ø 66 / 58 mm
- 26 Druck-/Stützhülse lang
Ø 70 / 62 mm
- 27 Druck-/Stützhülse lang
Ø 74 / 66 mm
- 28 Druck-/Stützhülse lang
Ø 78 / 70 mm
- 29 Druck-/Stützhülse lang
Ø 82 / 74 mm
- 30 Druck-/Stützhülse lang
Ø 84 / 76 mm
- 31 Molybdändisulfid Paste