



- 1 Lagerdeckel
- 2 Gehäuse
- 3 Zentrierring 70mm
- 4 Zentrierring 75mm
- 5 Zentrierring 80mm
- 6 Druckring 60mm
- 7 Druckring 64mm
- 8 Druckring 68mm
- 9 Druckring 72mm
- 10 Druckring 74mm
- 11 Druckring 80mm
- 12 Druckring 82mm
- 13 Druckring 85mm
- 14 Zentrierring 34mm
- 15 Zentrierring 38mm
- 16 Zentrierring 39mm
- 17 Zentrierring 42mm
- 18 Zentrierring 41mm
- 19 Zentrierring 42mm
- 20 Zentrierring 43mm
- 21 Zentrierring 45mm
- 22 Aufnahmeadapter für mechanische Spindel
- 23 Aufnahmeadapter für Spannmutter und Druckspindel
- 24 Zugspindel
- 25 Spannmutter
- 26 Molybdändisulfid Paste